

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عوامل بررسی شده

مهمترین عوامل تاثیرگذار مستقیم در آتشکاری برای استخراج سنگ

1= نبود یا کامل نبودن پترن

1- خرج گذاری مناسب چال

2- کنترل مناسب کمی و کیفی چالهای انفجاری

3= اطلاعات کافی و مناسب از

مشخصات فنی سنگ و بهره برداری از آنها

4= رعایت تناسب قطر چال انفجاری با ارتفاع پله

5= انتخاب ارتفاع مناسب پله و عدم نیاز به حفر چال افقی

6= شیب مناسب چال

7= خاک مناسب و انسداد کافی

8- انتخاب ماده ناریه مناسب با توجه به نوع کار و نوع سنگ استخراجی

9- هزینه های واقعی حفاری و آتشکاری

عواملی که غیر مستقیم با آتشکاری در ارتباط هستند:

1- مسئول فنی در معدن

2- فقدان یک برنامه ریزی مدون در راستای ارزیابی سلامت نیروی انسانی و مسائل زیست محیطی در پروژه ها

3- نقشه برداری کامل از محل های برداشت سنگ در معدن

4- ارتباط و تعامل بین تیم طراحی و اجرای پترن در معدن

5- بررسی و تحلیل نتایج حاصل از استخراج سنگ

6- واگذاری استخراج سنگ به پیمانکاران جزء

- 1- شاید یک انفجار با حجم بسیار زیاد از نظر مقدار مواد ناریه در یک منطقه دور باشد که هیچ مشکل خاصی برای اطراف (مردم- راه- راه آهن- جاده- خطوط لوله نفت و گاز- تلفن- برق- دکل‌های فرستنده مخابراتی- رادیو- تلویزیونی- امنیتی- دوربین‌های خاص و ...) نداشته باشد که به آن انفجار بزرگ از نظر تناژ و از نظر کاری به آن انفجار معمولی یا عادی گفته میشود مثل مواردی که در معدنی مثل مس در یک مرحله حدود 60 تن مواد ناریه مصرف شده است.
- 2- شاید یک انفجار با تعداد چال محدود مثلاً چند کیلو در کنار یک مرکز سرور کامپیوتر- بیمارستان- پادگان- آثار باستانی و تاریخی- چشمه های زبرزمینی و ... انجام داد و به آن انفجار خیلی بزرگ گفته شود.
- حال سوال این است آیا واقعا اطلاق کردن به آنها به عنوان یک کار کوچک یا بزرگ ملاک عمل خواهد بود یا نه؟
- هدف از آشکاری یا انفجار در یک کار باید طبق فایل بعدی این شرایط را داشته باشد.
- البته یکی مشکلاتی که شاید کمتر مورد بررسی یا بحث محققین قرار گرفته و اکثراً فقط ظاهر عملیات اجرایی یعنی یک انفجار را مورد ارزیابی قرار دادند و از دیگر جنبه ها کمی کمتر گفته شده مشکلات عارضه های است تولید میشود (مخصوصاً انسان و طبیعت). در بحث طراحی حتماً میبایست از شرایط یک زمین خوب برای اجراکار، حفر چال، حمل، نگهداری و دست اندرکاران که مورد آخر بسیار مهم است بیشتر بگویم و صرف یک فرمول نمیتواند مشکل کار یا یک انفجار منظم را به پایان برساند .


- اگر یک چال خوب و مناسب حفر نگردد با هر طراحی که انجام دهیم حتماً با مشکل مواجهه خواهیم شد (حدود 60 تا 65 درصد یک انفجار خوب به چالزنی خوب برمیگردد).
- مثلاً اگر در هنگام حمل از محل تولید یا انبار کارگاه مواد ناریه در معرض نور، باران قرار گیرد چه مشکلی برای اصل مواد یعنی ذات آن ایجاد خواهد شد، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی.
- یا اگر در انبارداری شرایط کافی از نظر دما، چیدمان، سازگاری رعایت نشود هم خطر برای خود مواد و هم از نظر کمی و کیفی تأثیرات منفی در آن ایجاد خواهد شد که این مواد برای کار انتقال یابد صد در صد آن راندمان نهایی را نخواهد داشت.
- مثلاً باید مواد ناریه در بین دما 8 درجه مثبت تا 35 درجه مثبت نگه داری شود و اگر این دما کاهش یا افزایش یابد در مشخصات مواد که برای یک هدف معین طراحی شده تأثیر ندارد؟

بخش اول- پترن (نقشه یا الگوی انفجار)



- یکی از راهکار حل مشکلات استفاده از الگوی یا نقشه انفجار (پترن) است.
- 1- مشخص بودن محل انفجار
- 2- مشخص بودن میزان مواد ناربه مصرفی و چالهای حفر شده
- 3- رعایت مسائل کاری با نوع کار و میزان مصرف
- 4- در صورت بروز حادثه و مشکلات در اثر انفجار، میتوان با ارائه پترن(دارای نکات و مشخصات فنی) نسبت به رفع ابهامات مطرح شده و دفاعیات فنی و قانونی اقدام نمود.
- در کارهای زیر زمینی
- پترن(نقشه ی انفجار)، ابعاد مقطع، نوع نگهداری، مقاومت سنگها، ضخامت فشنگهای مواد منفجره، قدرت مواد منفجره و به عواملی نظیر آنها بستگی دارد.

1- پترن انفجار و بروز بودن آن


- **1-1- پترن نقشه یا الگو (طرح هندسی انفجار):**
- با داشتن پترن می‌توان خطرات (انفجار هوا، ارتعاش زمین، سنگهای پرتابی) را با محاسبات انجام گرفته به حداقل رساند.
- **1-2- تذکر مهم:**
- الگوی اولیه طراحی انفجار بهینه نیست و بعد از چند بار بررسی نتایج الگوی مناسب ارائه می‌شود.
- **1-3- مشاهدات:**
- در پروژه‌ها متأسفانه پترن وجود ندارد و یا کامل نیست و یا کپی برداری از پترن روزهای قبلی است.
- **1-4- مشکلات متصور در صورت نبود پترن**
- - عدم مشخص بودن محل انفجار و مقدار مواد ناریه در خصوص بروز مشکلات (محدوده خطر)
- **راهکار حل این مشکلات استفاده از الگوی یا نقشه انفجار (پترن) است.**





الگوی چالزنی برای
سنگ نرم






الگوی چالزنی برای
سنگ سخت





















Fig. 7.22. Shallow well with a pulley.






V – Cut







This row of holes may only be required in medium to hard strata.




Arabic numerals – short delay detonators
 Roman numerals – half second delay detonators


(i) $x \approx 40^\circ$, $y \approx 50^\circ$, $z \approx 55^\circ$

(ii) The minimum distance (d) between explosive charges in adjacent holes should be at least 200 but preferably 300mm.










چاشنی گذاری در تونل


1st square: $a = 1.5\phi$
 $W_1 = a\sqrt{2}$

ϕ mm =	76	89	102	127	154
a mm =	110	130	150	190	230
W_1 mm =	150	180	210	270	320




2nd square: $B_1 = W_1$
 $C-C = 1.5W_1$
 $W_2 = 1.5W_1\sqrt{2}$

ϕ mm =	76	89	102	127	154
W_1 =	150	180	210	270	320
C-C =	225	270	310	400	480
W_2 mm =	320	380	440	560	670




3rd square: $B_2 = W_2$
 $C-C = 1.5W_2$
 $W_3 = 1.5W_2\sqrt{2}$

ϕ mm =	76	89	102	127	154
W_2 mm =	320	380	440	560	670
C-C =	480	570	660	840	1000
W_3 mm =	670	800	930	1180	1400



4th square: $B_3 = W_3$
 $C-C = 1.5W_3$
 $W_4 = 1.5W_3\sqrt{2}$

ϕ mm =	76	89	102	127
W_3 mm =	670	800	930	1180
C-C =	1000	1200	1400	1750
W_4 mm =	1400	1700	1980	2400



« دستور العمل زمان آتشکاری و بعد از آن »

نام معدن: شماره پروانه حمل:

۱- قبل از آتشکاری فاصله R_1 و R_2 کنترل گردیده

و جابجایی های لازم انجام گردیده است

آری خیر

R_1 - ۲ متر

R_2 - ۳ متر

واحدما نقشه:

R_2 : شعاع یا منطقه غیرایمن R_1 : شعاع یا منطقه خطر

تاسیسات: \rightarrow خط آتش

۴- مدار آتشکاری: الکتریکی غیر الکتریکی: فیله کورنکس فیله معمولی نانل

۵- مقاومت هریک از مدارها و کل مدار با خروجی آتش زنه کنترل گردیده

معادل است همخوانی ندارد

۶- توضیحات ضروری:

۷- آذیر خطر توسط آتشکار (اعلام آتشکاری در محل): اعلام گردید اعلام نگردید

۸- میزان مواد مصرفی:

الف - آتفو / باروت:

ب - بوستر:

ج - چاشنی:

د - فیله:

ه - فیله:

۹- زمان اعلام آتشکاری:

۱۰- زمان کنترل پس از انفجار در محل:

۱۱- چالها کنترل و تمامی آنها

عمل کرده عمل نکرده

۱۲- تعداد چالهای عمل نکرده عدد چال


۱۳- توضیحات ضروری:

الگوی مدار آتشکاری و خرجگذاری

تاریخ:

شماره:

نام معدن: جبهه کاری:



مشخصات عمومی آتشکاری

میزان مواد بارزه مصرفی محاسبه شده

راهنمای نقشه	
S	انستداد
D	تاخیر جانشینی
→	قطبیه انفجاری
E	تعداد لول امولایت
→	ناتل
D, Q, E	مشخصات چال
S, H	شماره چال
H	عمق چاه متر
○	چالهای اصلی
⊙	چالهای خالی
●	چالهای کمکی
○	چالهای معيوب
~~~~~	خطوط تراز
	سالمخ آزاد
○	شماره چال
Q	مقدار مواد بارزه اصلی

تنظیم کننده

تایید کننده

.....	نوع دستگاه حفاری:
.....	هدف انفجاری:
.....	فاصله چالها از جبهه:
.....	خرج ویژه محاسبه اولیه:
.....	روش حفاری: <b>لوزی یا مثلثی</b>
.....	حفاری ویژه اولیه:
.....	متر از کف حفاری:
.....	رتج عمق چالها:

شماره کانکتور	بابل یا لوب	قطبیه	جانشینی	پوسته	امولایت کیلومتر	آنتی کیلو
نوع خرجگذاری		روش آتشکاری مدار			روش چال زنی	
معمولی	متقطع	میری	موازی	میری	نام حفار	قطر چال
					نام کمک حفار	تعداد چال


# الگوی مدار چالزنی و انفجار

سینه کار:

معدن

تاریخ: ..

شماره:



## مشخصات عمومی آتشکاری

میزان مواد ناربه مصرفی محاسبه شده

آنتو کیلو	امولایت کیلو	شماره ناخبر کانتکور	جاشنی نائل
روش چالزنی		روش آتشکاری مدار	
تقطر چال	نام حفار	سری	سری - موازی
تعداد چال	کمک حفار		

راهنمای نقشه	
E	اسیستنگ متر
Q	مقدار آنتو کیلو
S	مقدار انسداد متر
	سطح آزاد
N	شماره چال
	چال معیوب
مشخصات خطوط	
H	عمق چال متر
B	بردن متر
Q	
D	
H	
B	

تنظیم کننده

نایبد کننده

نوع دستگاه حفاری:
هدف انفجار:
فاصله جانها از هم:
مقدار خروج ویژه اولیه:
مقدار حفاری ویژه اولیه:
روش حفاری:
متر از کل:
رنج عمق جانهای حفاری:

## دستورالعمل زمان آتشکاری و بعد از آن

نام معدن: .....

- ۱- قبل از آتشکاری فاصله  $R_1$  و  $R_2$  کنترل گردیده و نقشه فاصله ایمنی آتشکاری و جایجایی های لازم انجام گردیده است.
 

آری                       خیر
- ۲-  $R_1$  : ..... متر
- ۳-  $R_2$  : ..... متر
- ۴- مدار آتشکاری: الکتریکی  غیرالکتریکی: فتیله انفجاری  فتیله معمولی  نائل
- ۵- مقاومت هر یک از مدارها و کل مدار با خروجی آتش زنه کنترل گردیده:
 

معادل است                       همخوانی ندارد
- ۶- توضیحات ضروری:
- ۷- آژیر خط توسط آتشکار (اعلام آتشکاری در محل): اعلام گردید  اعلام نگردید
- ۸- میزان مواد مصرفی:
 

الف) آنفو: ..... (ب) بوستر: .....  
 ج) چاشنی: ..... (د) کانکتور: .....  
 ه) فتیله: ..... (و) غیره: .....
- ۹- زمان اعلام آتشکاری:
- ۱۰- زمان کنترل پس از انفجار در محل با توجه به شرایط گرد و غبار و منطقه:
- ۱۱- چالها کنترل و تمامی آنها عمل کرده  عمل نکرده
- ۱۲- تعداد چالهای عمل نکرده: ..... عدد چال
- ۱۳- توضیحات ضروری: (درخصوص اقدامات لازم)

۱۴- هزینه آتشکاری یک تن سنگ ..... ریال  
تن

- ۱۵- خرج ویژه ..... گرم  
تن
  - ۱۶- حفاری ویژه ..... متر  
تن
  - ۱۷- راندمان آتشکاری ( % ۸۰ ابعاد پس از انفجار بر حسب سانتی متر): ..... سانتی متر
 

خوب  متوسط  بد  وجود دارد  وجود ندارد
  - ۱۸- حوادث پس از انفجار:
 

الف) انفجار ناخواسته                      ب) عمل نکردن چاشنی، پرایمر، آنفو و...  
 ج) عدم راندمان آتشکاری                      د) درست عمل نکردن دستگاه آتش زنه  
 ه) مناسب نبودن مواد ناریه                      و) نامناسب بودن ابعاد سنگ  
 ز) آسیب پرتاب سنگ، لرزش، موج                      ح) موارد دیگر
  - ۱۹- تاریخ شروع حفاری:
  - ۲۰- تاریخ اتمام حفاری:
- توضیحات:

امضا مسئول ایمنی                      امضا مسئول آتشکاری

امضا مسئول معدن


راهنما نقشه

$R_1$ : شعاع یا منطقه خطر     $R_2$ : شعاع یا منطقه غیر ایمن    خط آتش: →    تاسیسات:

## گزارش پایان عملیات چالزنی و کنترل نهایی چالها

تاریخ: _____ شماره گزارش: _____		پیوست نقشه شبکه چالزنی * کلبه نواقص موجود میباشد بر روی نقشه چالزنی پیوست نیز منعکس گردد	
موقعیت محدود شبکه چالزنی:		نام شبکه چالزنی:	
متراژ کل حفاری:		تعداد چال	
شیب و امتداد چالها:		قطر چالها	
فواصل چالها از هم (S)		فواصل چالها از سطح آزاد (B)	
متراژ کل حفاری انجام شده:		تعداد چالها شده:	چالهای آبدار: چالهای دارای درز و شکستگی:
شیب و امتداد چالهای حفر شده:		قطر چالها:	
فواصل چالها از هم (S)		فواصل چالها از سطح آزاد (B)	
رفع نقص گردید		نواقص اجرا:	
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: تاریخ و امضاء		نام و نام خانوادگی کنترل کننده: تاریخ کنترل و امضاء	

گزارش عملکرد چالزنی







## بررسی دقیق فواصل بین چالها و عوارض طبیعی


- تذکر: هرگاه نسبت طول چال  $H$  به قطر چال  $d$  به میزان کمتر از 60 برسد، اندازه ابعاد تکه سنگهای شکسته شده افزایش پیدا می کند.

# تسطیح کردن محوطه انفجار



# نحوه خرج گذاری یا پترن در معادن بوباز






## 2- خرجگذاري مناسب

- **2-1- مشاهدات:** خرجگذاري مناسب انجام نمي گيرد. (بالشتك)
- **2-2- مشكلات عدم خرجگذاري مناسب:**
  - - لرزش زمين، پرتاب سنگ، موج انفجار، توليد پاشنه و ...
  - **تذکر مهم:** در جگذاري، مقدار انرژي انتقالي به سنگ بستگي دارد:
  - 1- كيفيت ماده منفجره 2- كيفيت خرجگذاري
- **2-3- روش صحيح پر کردن چال:**
  - بالشتك، پرايمر، خرج اصلي ، انسداد.
  - الف- بطور كلي در اين روش ابتدا لول فعال (پرايمر) و پس از آن خرج كمكي در داخل چال قرار مي گيرند و در نهايت عمل انسداد صورت مي پذيرد.
  - ب- پس از شارژ تمام چالها مداربندي و در نهايت و با رعايت مسائل ايمني (HSE) انفجار انجام مي شود.
- **خرابي چال توسط فتيله انفجاري:**
  - انفجار دهانه چال و خرابي و پرت سنگ. براي سنگ ريپ رپ مناسب نيست
- **2-5- استفاده از بالکشتك:**
  - که مي توان از خاک رس يا پودر آنفو استفاد نمود که اندازه آن مي تواند تا چهار برابر قطر چال باشد.

# وظایف مدیر

- 1- مدیریت صحیح که شامل تقسیم کار نسبت به تواناییهای نیرو و نظارت بر اجرای کار که موجب می شود تداخل در مسئولیتهای افراد که خود یکی از عوامل حادثه می باشد نشود.
- 2- برآورد دقیق مصالح و تجهیزات در ابتدای کار و چگونگی نحوه کار کردن برای نیرو تشریح کرد.

# اتصال فتیله باروتی به چاشنی ساده



## ۲- اتصال فتیله به چاشنی معمولی

در استفاده از چاشنی های معمولی (غیر الکتریکی) اتصال فتیله به چاشنی قبل از قراردادن چاشنی در جال انجام می گیرد برای این کار قسمت خالی پوکه چاشنی معمولی را کاملاً تمیز کرده و سپس انتهای فتیله را به وسیله یک جاقوی تیز به طور عمودی بریده و در قسمت خالی پوکه به گونه ای قرار می دهند که انتهای آن مماس بر پولک چاشنی باشد. ادامه عملیات مانند روش چاشنی گذاری الکتریکی است به طوری که چاشنی را درون دینامیت قرار می دهند و به داخل جال می فرستند و سر دیگر فتیله را در خارج از جال نگه می دارند.

ردیف	شرح کار	تصویر کار
۱	بریدن فتیله به طور عمودی	
۲	یک پوکه چاشنی معمولی را برداشته و تمیزی می کنیم سپس فتیله را درون پوکه فرو می کنیم	
۳	با استفاده از انبر مخصوص فتیله را درون پوکه چاشنی محکم می کنیم	




























روش بهینه انفجار

بهمن غلامپور



**تصویر شماره 3-1 استفاده از خاک رس  
به عنوان بالشتک**

# Detonating Cord







**تمیز نمودن اطراف چال قبل از  
برداشتن درپوش**



Detonating fuse initiation




Electric  
detonator  
initiation



Plain detonator  
and safety fuse  
initiation

All are primers




معکوس: اول لول فعال، بعد خرج کمکی که ته چاشنی به طرف بالا یا دهانه چال باشد.


## پر کردن چالها انفجاری به روش معکوس

- 1- خاک دوتم یا پودر آنفو به عنوان بالشتک، حدود یک سوم اضافه حفاری (این امر برای عدم برخورد مستقیم چاشنی به ته چال، کاهش لرزش و ضمناً اگر چال گرم باشد آن را خنک می‌کند. برای چال استخراجی آنفو و برای چال نگهداری رس)
  - 2- چاشنی الکتریکی، شوک‌بر یا فتیله انفجاری
  - 3- لول فعال یا پرایمر (آذر فشنگی، امولایت، پنتولیت که با چاشنی الکتریکی، شوک‌بر یا فتیله انفجاری مسلح شده است)
  - 4- لول‌های کمکی (بوستر)
  - 5- سیم‌های چاشنی الکتریکی، تیوپ نازل یا فتیله انفجاری
  - 6- خرج اصلی (پودر آنفو، پودر آذر، امولان، اسلاری)
  - 7- انسداد چال با خاک دوتم که از مخلوط خاک رس و حدود 50% خاک حفاری به دست آمده است.
- ارتفاع بالشتک از ته چال باید حدود 4 برابر قطر چال باشد.


# انواع پاور دک













# آتشکاري سنگ

قطر و اندازه چال انفجاري





# 3- کنترل کمی و کیفی چالهای انفجاری

- **3-1- تعریف چال:** سوراخ استوانه‌ای شکلی است برای انفجار.
- **3-2- مشاهدات:** کنترل کمی و کیفی (مشخصات فنی چال) انجام نمی‌شود.
- **3-3- مشکلات متصوره در صورت عدم وجود کنترل کمی و کیفی چال:**
  - الف- عدم انفجار مناسب در پاشنه‌ی سینه کار
  - ب- کور شدن چال
  - ج- کاهش عمق چالها
  - **پیشنهاد:**
    - پیاده نمودن محل حفاری چالها توسط تیم نقشه برداری
    - محل حفاری تمام چالها قبل از حفاری مسطح شوند
    - تمیز نمودن دهانه و محل حفر چالها از سنگ و خاک



**قرار دادن لوله های پلی اتیلن در چال برای جلوگیری از ریزش**




- وقتی درزمینهای سست چالزنی می‌کنیم ممکن است پس از حفر چال، ریزش داخلی در آن ایجاد شود و بخشی از چال را پر کند (در واقع جای ماده منفجره می‌گیرد). برای رفع مشکل به محض اینکه رشته ابزار حفاری را از چال بیرون آوردیم یک لوله مقوایی منبسط شونده به داخل چال می‌فرستیم تا کاملاً به دیواره چال بچسبد، حال

داخل این لوله خرگجگاری انجام نواحی غیرمقاوم باعث هدر رفتن سیال حفاری می‌شوند. در این حالت هدر رفتن سیال، باعث باقی ماندن تراشه‌ها در کف چال می‌شود. لذا سرمته به جای اینکه جای جدیدی از سنگ را حفر کنند، همان تراشه‌های قبلی را ریزتر می‌کند بنابراین سرعت حفاری پایین می‌آید.

# اندازه چال انفجاري :

• قطر مواد منفجره و قطر حفاري چال ممکن



نیست



# کنترل کمی و کیفی چال



# اندازه گیری ابعاد چال

- بعد از انجام عملیات چال زنی و حفر چالها لازم است کلیه چالهای حفاری شده (از نظر محل قرارگیری) (مختصات)، عمق، قطر و شیب کنترل شده و از آماده بودن هر چال برای پر شدن از مواد ناریه اطمینان حاصل نمود.
- عملیات کنترل به منظور ارزیابی مطابقت طراحی با اجرا و برآورد میزان مواد ناریه برای هر چال ضروری است، مواردی که میتواند در حین انجام عملیات آتشیاری به وجود آید شامل:
- 1- تعدادی از چالها ممکن است در حین عملیات اجرایی ناخواسته به وسیله سنگ و یا خاک پر شده باشند و باعث ایجاد اختلال در روند عملیات آتشیاری گردند.
- 2- برخی از چالها در زیر زمین به درزو شکاف و یا حفراتی برخورد کرده باشند که میتواند باعث مصرف بیش از حد مواد ناریه و هدر رفتن آنها شود.
- 3- آبدار بودن برخی از چالها در حین حفاری و یا پس از آن که میبایست آب را خارج کرد و یا از مواد ناریه مخصوص در آنها استفاده نمود.
- 4- در حین عملیات حفاری ممکن است شیب و یا امتداد برخی از چالها از مقدار طراحی شده منحرف گردد، این امر میتواند باعث برهم خوردن نظم در مراحل انفجار چالها شود و میبایست اصلاحات لازم بر روی این چالها انجام گیرد.

# عوارض ناشی از عدم کنترل دقیق ابعاد چالها

عوارض ناشی از عدم کنترل دقیق ابعاد چالها		
اقدامات لازم	عواقب ناشی از آن	نواقص ممکن
انجام عملیات حفاری تا رسیدن به عمق طراحی شده	کاهش ایجاد محصول، باقی ماندن قسمتی از مواد معدنی در جای خود و نیاز به انفجار مجدد و در نهایت صرف زمان و هزینه بیشتر	کم بودن عمق چال
پر کردن بخشی از کف چال تا رسیدن به عمق طراحی شده	بر هم خوردن طراحی پله‌های معدن و افزایش مصرف مواد ناریه	زیاد بودن عمق چال
اعلام به مدیر عملیات آتشباری جهت در نظر گرفتن تمهیدات لازم	فرار مواد ناریه از درز و شکاف، هدر رفتن مواد منفجره، ایجاد نقص در فرایند آتشباری و هدر رفت زمان و افزایش هزینه	درز و شکاف در چال
تخلیه آب و یا استفاده از مواد ناریه مخصوص آتشباری در محیط مرطوب	خیس شدن مواد ناریه و از دست رفتن خواص آن و ایجاد نقص در عملیات آتشباری و هدر رفت زمان و افزایش هزینه	آبدار بودن چال
اطلاع‌رسانی به مدیر عملیات آتشباری و اقدام جهت تصحیح شیب و یا امتداد چال‌ها در صورت امکان	در صورتی که شیب چال‌های انفجاری اشتباه باشد فاصله چال‌ها تا فضای آزاد (B) و یا از هم دیگر (S) تغییر خواهد کرد و باعث کاهش راندمان کاری، بر هم خوردن ابعاد محصول تولید شده و تغییر طراحی پله‌های معدن خواهد شد.	شیب چال

ابزارهای اندازه گیری عمق و قطر جالهای حفاری

مشخصات جال	وسیله اندازه گیری	شکل وسیله	نحوه اندازه گیری
عمق	از مترهای دارای وزنه و یا نخ و شاقول		وزنه را به سر متر وصل و به داخل جال می‌فرستیم. با توجه به سنگینی وزنه متر به صورت قائم به سمت کف چاه حرکت کرده و زمانی که به انتهای جال برسد وزنه بر روی زمین قرار می‌گیرد و کشش روی متر از بین می‌رود و مشخص می‌شود که متر به انتهای جال رسیده. عمق جال عبارت است از مقدار عدد روی متر+ ارتفاع وزنه و قلاب
قطر	از خط کش، متر و یا کولیس		قطر جال به راحتی با قرار دادن عدد صفر در یک سمت جال و فرانت عدد در سمت دیگر دهانه جال اندازه گیری می‌شود.
شیب	معمولاً از کمپاس		در صورتی که جال در حال حفاری باشد با قرار دادن کمپاس بر روی لوله حفاری می‌توان شیب آن را اندازه گیری نمود. در صورتیکه که حفاری جال قبلاً انجام شده باشد با قرار دادن یک چوب یا میله در داخل جال حفر شده شیب را با قرار دادن کمپاس بر روی آن شیب را فرانت می‌کنند.
امتداد	معمولاً از کمپاس		جالهای آتشکاری در اکثر موارد به صورت قائم حفر می‌شوند اما در صورتی که نیاز به حفر جالهای شیبدار باشد باید علاوه بر شیب امتداد جال نیز تعیین و حفاری با توجه به آن انجام گیرد. امتداد جالها نیز همانند روش قبل توسط کمپاس اندازه گیری می‌شود.

# مشکلات عدم کنترل چالها


اقدامات لازم	عواقب ناشی از آن	نواقص ممکن
گزارش به مدیر عملیات آتشکاری و اقدامات برای اصلاح	بزرگ شدن ابعاد محصول حاصل از انفجار و مشکلات حمل و نقل و یا فرآوری	افزایش فاصله چالها
	کوچکتر شدن ابعاد محصول، طراحی و مشکلات در فروش محصول و یا فرآوری	کاهش فاصله چالها

# 4- درزه و شکاف: چالزنی در سنگهای شکافدار به مراتب پربردسر تر از سنگهای بدون درز و شکاف است.

مناسب


مناسب

نامناسب



مناسب

کمی نامناسب



۲- محل مناسب حفر چال در صورت وجود دره و شکاف در توده سنگ

# مشخصات فني لايه‌هاي زمين شناسي و سنگ

- الف- منشاء پيدائش سنگ
  - 1- آذرین
  - 2- رسوبي
  - 3- دگرگوني
- ب- کاربرد سنگ
  - 1- فرآوری (کارهاي خاص معدني)
  - 2- ریپ رپ (سنگ موج شکن و سدهاي خاكي)
  - 3- عمراني (تونل، راه، ترانشه، ...)
- ج- مشخصات فني سنگ براي حفاري
  - **روباز**
  - الف- واگن دريلي (هیدروليك، پنوماتيك)
  - ب- دستي
  - ج- راسولي
  - **زیرزميني**
  - الف- جامبو دريل (تك بوم، دو بوم و چند بوم)
  - ب- دستي

# 4- وجود اطلاعات کافی از مشخصات فنی سنگ و بهره برداری از آن

4-1- مقدمه: در استخراج سنگ دانستن و داشتن اطلاعات زمین شناسی لازم است.

4-2- مشکلات احتمالی: عدم توجه به مشخصات فنی

افزایش هزینه حفاری، بارگیری و حمل

4-3- مشخصات فنی سنگ: اول محل پیدایش مشخص شود.

سختی، سفتی، وزن مخصوص، مقاومت فشاری، درزه‌ها، تخلخل، لایه بندی، درزه و

..

تذکر: با دانستن اطلاعات فوق نسبت به نحوه کار انتخاب خواهد شد.

4-4- پیشنهادات: چند توصیه مهم برای انفجار در سنگهای با چگالی پایین:

حفر چال با قطر کم، افزایش شبکه انفجار، استفاده از مواد ناریه ضعیف

# - سنگ‌ها به چهار دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

- 1- سنگ توده‌ای مقاوم (Resistant massive rock): ماده منفجره‌ای باید انتخاب گردد که انرژی شوک آن بیشتر از انرژی گاز تولید شده باشد.
- 2- سنگ به شدت درزه‌دار و شکاف‌دار (High fissured rock): ماده منفجره انتخابی باید انرژی گاز تولید شده‌اش بیشتر از انرژی شوک آن باشد مثل مواد نیتراته.
- 3- سنگ‌های بلوکی (Rocks that form blocks): ماده منفجره‌ای باید انتخاب شود که انرژی گاز و شوک آن با هم برابر باشد. در این مورد نتیجه انفجار به شدت وابسته به درست انجام دادن الگوی انفجار می‌باشد.
- **تذکر: سنگ‌های مورد استفاده در بیشتر پروژه‌های مورد بررسی، عمدتاً از دسته سنگ‌ردیف‌های 2، 3 و 4 می‌باشد.**
- 4- سنگ متخلخل (Porous rocks): باید از ماده منفجره با سرعت و چگالی پایین استفاده نمود. در این سنگها احتیاج به انرژی گاز زیادی هست. در این مورد می‌توان از خرج گذاری منقطع استفاده کرد. این کار به دلیل کاهش فشار چال انجام می‌شود تا موج ضربه کم شود. همچنین گل‌گذاری در این سنگها باید بیشتر از حد معمول باشد چرا که بایستی زمان حبس‌گاز در چال زیاد باشد.

# 5- رعایت تناسب قطر چال انفجاری با ارتفاع پله

**5-1- مقدمه:** روش حفاری به نوع سنگ و خواص آن بستگی دارد. تذکر: پارامتر تاثیرگذار قطر چال است.

## 5-2- مشکلات عدم رعایت

- پرت زیاد مصالح، افزایش هزینه حفاری، آتشکاری و ماشین آلات

## 5-3- انتخاب قطر چال مناسب به عوامل زیر بستگی دارد:

خواص توده سنگ، میزان خرد شدگی، ارتفاع پله و آرایش چالها، هزینه حفاری و آتشکاری، تجهیزات بارگیری و باربری و ...

## 5-4- پیشنهادات:

- انتخاب دستگاه حفاری مناسب


- حفر چال با قطر 64 میلیمتر

# بار سنگ :


- مهمترین بعد در طراحی انفجار فاصله بار سنگ تا سطح آزاد می باشد
- فاصله بار سنگ تا کوتاهترین فاصله برای رهایی از استرس در زمان انفجار چال خرج گذاری شده می باشد. که بطور معمول با فاصله مشخص از جبهه کار، اعم از وضعیت معدن یا یک برش جاده ای صورت می گیرد.

## ب- ارتفاع پله با اندازه بردن:

- با توجه به روابط تعریف شده در شکلها و اجرای کار در پروژهها اندازه بردن حفاری شده 2.5 متر است که اگر که با توجه به اینکه حداکثر ارتفاع پله با تناسب بردن حفاری شده باید 7.5 متر باشد و نه 9 متر



نحوه خم شدگی سنگها در آتشکاری پلهای برای  $H/B$  های مختلف




a = چال حفاری

b = محموله ای که تحت تاثیر انفجار قرار گرفته است.

c = حدود تاثیرات انفجار

الگوی مثلثی و توزیع انرژی انفجار



اثر خطاهای امتدادیابی در تعیین محل چالهای حفاری

• ج- ارتفاع پله با خرج ویژه:

• با توجه به اینکه خرج ویژه در سنگ لاشه نباید بیش از 225 گرم بر متر مکعب باشد پس ارتفاع پله (عمق چال) مناسب طبق جدول زیر در بند 2 نباید بیش از 6 متر باشد.

### ارتباط بین خرج ویژه و قطر چال

ردیف	خرج ویژه q (کیلوگرم بر متر مکعب) q کوچکتر از ۱۷۵	قطر چال بر حسب میلیمتر
۱	۰/۱۷۵	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۸۹}$
۲	$۰.۱۷۶ \leq q < ۰.۲$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۸۳}$
۳	$۰.۲۰۱ \leq q < ۰.۲۲۵$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۸۳}$
۴	$۰.۲۲۶ \leq q < ۰.۲۵۰$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۷۸}$
۵	$۰.۲۵۱ \leq q < ۰.۲۷۵$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۷۱}$
۶	$۰.۲۷۶ \leq q < ۰.۳۰۰$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۶۸}$
۷	$۰.۳۰۱ \leq q < ۰.۳۲۵$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۶۵}$
۸	$۰.۳۲۶ \leq q < ۰.۳۵۰$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۶۳}$
۹	$q > ۰.۳۵۰$	$d = \frac{۱۰۰۰ * h_p}{۶۰}$

HB = ارتفاع پله متر

D = قطر چال میلیمتر

# جدول محاسباتی برای طراحی معادن

جدول ۳-۲۰

مقاومت فشاری تک محوره (MPa)				پارامتر طراحی
بسیار بالا	بالا	متوسط	پایین	
> ۱۸۰	۱۲۰-۱۸۰	۷۰-۱۲۰	< ۷۰	
۳۳D	۳۵D	۳۷D	۳۹D	بار سنگ B
۳۸D	۴۲D	۴۷D	۵۱D	فاصله جناحی S
۳۰D	۳۲D	۳۴D	۳۵D	گل گذاری T
۱۲D	۱۲D	۱۱D	۱۰D	اضافه چالزنی J

جدول ۴-۲۰

مقاومت فشاری				پارامتر طراحی
خیلی سخت	سخت	متوسط	نرم	
> ۱۸۰	۱۲۰-۱۸۰	۷۰-۱۲۰	< ۷۰	
۴۶D	۴۰D	۳۵D	۳۰D	طول خرج ته چال ۱۴

متوسط تولید در هر ساعت ( $m^3/h$ )

قطر چال (mm)

سنگهای خیلی سخت تا خیلی سخت	نرم تا متوسط	
< ۱۲۰ MPa	> ۱۲۰ MPa	
۶۰	۱۹۰	۶۵
۱۱۰	۲۵۰	۸۹
۲۷۰	۵۵۰	۱۵۰

جدول ۲-۲۰

ارتفاع پله H (m)	قطر چال D (mm)	وسیله بارگیری توصیه شده
۸-۱۰	۶۵-۹۰	لودر معمولی
۱۰-۱۵	۱۰۰-۱۵۰	شاول هیدرولیکی یا کابلی

# 6- انتخاب ارتفاع پله مناسب و حفر چال افقي

**6-1- مقدمه:** به علت عدم رعایت انتخاب ارتفاع مناسب پله از چالهاي افقي استفاده مي‌کنند، که هزینه‌هاي زيادي دارد.

**6-2- مشکلات استفاده از چالهاي افقي:** افزایش زمان و مقدار حفاري، خرجگذاري، پرتاب سنگ، گرد و غبار خواب ماشین‌آلات

**6-3- عوامل تعیین کننده ارتفاع پله:** میزان تولید و استخراج روزانه، توپوگرافي منطقه، تجهيزات بارگيري، باربري، حفاري و خرج ویژه.

**6-4- دلایل انتخاب ارتفاع نامناسب پله:** ندانستن اطلاعات زمین شناسي، نبود افراد متخصص، سرعت تولید، ندانستن اطلاعات فني ماشین‌آلات معدني

**6-5- معایب انتخاب ارتفاع نامناسب پله:** حفاري نامناسب (لايه‌هاي سنگي)، انحراف چال در راد سوم (ثابت نبودن  $S^*B$ )، قطر نامناسب چال، عدم کوبش مناسب، استرس اپراتور، وجود پاشنه، افزایش زمان بارگيري.

## معایب پله بلند معدنی، عمرانی

- 1- انحراف چال مخصوصاً در راد 3 بیشتر خواهد بود و خردشدگی را خراب می‌کند.
- 2- عدم ثابت بودن  $S*B$  در انتهای چال
- 3- احتمال قوی در تولید لرزش، پرتاب سنگ و ...

## - عوامل تعیین کننده ارتفاع پله

- 1- میزان تولید و استخراج روزانه با توجه به قرارگیری لایه‌ها
- 2- توپوگرافی منطقه (زمین)، شرایط ژئومکانیکی و ژئوتکتونیک توده سنگ
- 3- تجهیزات بارگیری، باربری (ماشین آلات مورد استفاده شده).
- 4- مقدار خرج مصرفی (خرج ویژه) و نوع ماده منفجره
- 5- قطر چال و ابعاد مصالح مورد نیاز

# 7- رعایت شیب مناسب چال

**7-1- در صورتی که چال با شیب مناسب حفر نشود مشکلات زیر متصور خواهد بود.**

- بهم خوردن شبکه انفجار، خرابی چالهای بعدی، کاهش مصالح تولیدی، پرتاب سنگ، افزایش سر و صدا و ...

## **7-2- محاسن و معایب چال شیب دار**

**الف- محاسن:** یکنواخت بودن بردن، دزد نکردن چال، سطح صاف برای پله بعد، راندمان ماشین آلات، کاهش اضافه حفاری و خرج ویژه، افزایش تولید

**ب- معایب:** افزایش انحراف چال بلند، افزایش طول حفاری، مشکل استقرار و سایش سرمته

## **7-3- راه کار پیشنهادی:**

حفاری چال با رعایت شیب مناسب چال حفاری (حدود 15 تا 18 درجه باشد)

## **7-4- شیبهای مناسب دیواره (چال):**


# محاسبه شیب چال با ارتفاع

- $b =$  بردن (متر یا فوت)  $H=1/05(k+u)$
- $K =$  ارتفاع پله (متر یا فوت)
- $H =$  طول چال (متر یا فوت)
- تذکر: به ازای هر متر حفاری در شیب 3:1 باید 5 سانتی متر اضافه شود.
- تذکر: هر گاه نسبت طول چال  $h$  به قطر چال  $d$  به کمتر

از اف	ردیف	شیب	زویه یا امتداد قائم	طول چال به $d$ شده
	1	عمودی	0	$H=k+0.38 b$
	2	7:1	8.4	$H=1.01k+0.35b$
	3	6:1	9.5	$H=1.01k+0.34b$
	4	5:1	11.3	$H=1.02k+0.33b$
	5	4:1	14	$H=1.03k+0.32b$
	6	3:1	18	$H=1.05k+0.30b$

# در صورت حفر چال بصورت عمود:

- 1- فواصل بردن تغییر می‌کند.
- 2- بردن چالهای بعدی نیز خراب می‌شود.
- 3- در میزان حجم برداشتی تاثیر گذار است.
- 4- انسداد چال بعدی را خراب خواهد شد و احتمال پرتاب مواد از دهانه چال و پرتاب سنگ، سر و صدا و ...





0.5-1 متر مکعب  
بر اینج

5 تا 10 تن بر اینج



7 تا 10 تن بر متر  
مکعب



# 8- استفاده از خاک مناسب و انسداد کافی

**8-1- تعریف:** بستن دهانه چال با خاک مناسب

**8-2- طریقه انسداد صحیح:** استفاده از خاک رس خالص با رطوبت 8% و یا استفاده از مخلوط خاک حفاری و خاک رس بصورت 50 درصد با کوبش مداوم و مناسب.

**روش صحیح خرج گذاری:**

انفجار باید از ته چال شروع شود که گل گذاری را خراب نکند.

**8-3- مشکلات عدم رعایت:** فرار گاز مواد ناریه، پرتاب سنگ، پراکندگی مصالح، سرو صدا و گرد غبار.

**8-4- محاسن انسداد مناسب:** کم شدن زمان بارگیری، نبود عقب زدگی یا جلو زدگی، عدم فرار گاز، سر و صدا و ...

**8-5- پیشنهاد:** خاک رس از بازار تهیه و استفاده نمود.

تهیه خاک رس میتواند به عنوان یک بند در فهرست بهاء در پروژه های سنگی (حفاری و آتشفشاری) لحاظ گردد.

# 9- انتخاب مناسب نوع مواد ناریه

انتخاب نوع ماده ناریه بخش مهمی از طراحی آتشکاری است.

**9-1- مقدمه:** ماده ناریه پارامتری قابل کنترل است. اگر مناسب انتخاب نشود در تولید سنگ با مشکل مواجه خواهیم شد.

در انتخاب آن باید شرایط زیر مد نظر باشد:

- 1- هزینه ماده منفجره
- 2- قطر خرج
- 3- خواص سنگ
- 4- حجم سنگی که باید خرد شود
- 5- شرایط آب و هوایی
- 6- موجود بودن آب در منطقه
- 7- شرایط ایمنی
- 8- شرایط محیط زیست
- 9- گازهای حاصل از انفجار (سمی)
- 10- مشکلات تهیه ماده ناریه را نیز بایستی مد نظر قرار دهند.

**9-2- معیارهای انتخاب ماده منفجره بستگی به نوع سنگ دارد**

- 1- سنگ توده‌ای انرژی شوک آن بیشتر از انرژی گاز تولید شده باشد.
- 2- سنگ به شدت درزه‌دار و شکاف‌دار انرژی گاز تولید شده‌اش بیشتر از انرژی شوک آن باشد.
- 3- سنگ‌های بلوکی انرژی گاز و شوک آن با هم برابر باشد. (الگو درست انجام گیرد)
- 4- سنگ متخلخل ماده منفجره با سرعت و چگالی پایین باشد.

**9-3- مشکلات عدم رعایت:** پرت زیاد مصالح، شکایت مردم، خطر برای نیرو انسانی (نانل)

# 10- محاسبات هزینه‌های حفاری و آتشکاری

## 1- هزینه حفاری 2- هزینه انفجار

**10-1- هزینه‌های بخش حفاری:** هزینه‌های حفاری از هزینه تجهیزات، مصالح و نیروی کار تشکیل می‌شوند (سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری، رادها و سرمته‌ها، سوخت، نیروی کار)

**10- هزینه‌های بخش انفجار:** مواد منفجره، سیستم آتشکاری، تجهیزات خرجگذاری، نیروی کار)

**در بخش مواد منفجره:** باید به ساخت انبار و نگهداری آن و حمل تو توجه مناسب اعم از قیمت و امنیت نمود.

# 11- حضور مسئول فني در معدن

**11-1- تعريف مسئول فني:** شخصي است که در تمام امور فني معدن دخالت داشته و بايد اين امور پس از تصويب ايشان اجرايي گردد.

طبق قانون معادن حضور مسئول فني در هر معدني لازم و اجباري است.

**11-2- مسئول فني معدن بايد اطلاعات زير را بداند:**

- 1- خريد، حمل و نگهداري و مصرف مواد نارپه و مشکلات آن
- 2- روشهاي حفاري و دستگاههاي مورد نياز
- 3- انواع آتشکاري با توجه به شرايط لازم
- 4- شناخت مسائل اداري حقوقي

# 12- توجه به مسائل زیست محیطی

**12-1- تعریف محیط زیست:** مجموعه عوامل طبیعی و غیر طبیعی که امکان زندگی را برای جانداران به وجود می‌آورد.

**12-2- اصل 50 قانون اساسی:** در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

**12-3- مشکلات ایجاد شده در این بخش:**

- خطر برای انسانی(بیماری)، بهم خوردن طبیعت ، آلودگی آب و هوا

**12-4- بیماری‌های شغلی به دو روش تقسیم بندی می‌شوند:**

**استرس در کار: بطور کلی استرس بزرگترین قاتل انسانها است**

**12-5- گازهای مضر تولید شده از آنفو:**

**12-6- پیشنهادات جهت رفع مشکل:**

توجه به رعایت مسائل زیست محیطی و رعایت اصل 88 و 90 قانون کار.

# ابعاد مختلف محيط زيست يك معدن

- الف- وجوه فيزيكي
- ب- وجوه جانوري و گياهي
- ج- وجوه انساني

# الف- وجوه فيزيكي:

- شامل شكل زمين، خاك و آبهاي زميني و سطحي، مكانها و ساختمانهاي با ارزش تاريخي و معنوي، شرايط زندگي و ساير وجوه طبيعي و مصنوعي.

# ب- وجوه جانوري و گياهي:

- شامل همه گياهان و درختاني که در منطقه رشد و نمو دارند و جانوراني که در اين محيط زندگي مي نمايند.

## ج- وجوه انسانی:

- مردمی که در مجاورت معدن زندگی می‌کنند و یا مردمی که در حین مسافرت از کنار آن عبور می‌کنند و مردمی که زمین‌های محل معدن و یا مجاور آن را برای کسب درآمد، تفریح و سرگرمی مورد استفاده قرار می‌دهند. بایستی توجه داشت که محیط زیست هر معدن شرایط خاص خود را در برخواهد داشت و این امر مطالعه و کنترل عوارض زیست محیطی را در معادن مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

# مهمترین اثرات زیست محیطی ناشی از معدنکاری

- تخریب چشم انداز منطقه و تغییر وضعیت و شرایط ظاهری آن
- تغییر مسیر و آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و تشکیل آب های اسیدی
- از بین بردن زمین های کشاورزی و جنگل ها
- تخریب پارک ها و مناطق تفریحی
- آلودگی های صوتی
- ارتعاشات ناشی از انفجار و انفجار هوا
- آلودگی خاک
- گرد و غبار
- اختلال در سلامتی کارگران
- افزایش ترافیک و وسائط نقلیه و بخصوص عبور و مرور کامیون ها
- رسوب گذاری، خوردگی و فرسایش
- نشست زمین

# گازهای تولید آنفو

گفته شده مواد ناریه از چهار عنصر اصلی تشکیل شده: اکسیژن-هیدروژن-نیروژن- کربن

- حجم گاز تولید شده مواد ناریه (امولایت و آنفو)

مقدار گاز امولایت حدود 800 لیتر بر کیلو گرم و مقدار حدود 980 لیتر گاز از آنفو تولید خواهد شد.

NH₄NO₃

- انواع گازهای تولید شده پودر آنفو

1- منواکسیدکربن CO (سمی) 2- گاز کربنیک CO₂ (غیر سمی)

3- اکسید نیتروژن NO₂ (سمی) 4- منواکسید نیتروژن NO

5- دی اکسیدسولفور SO₂ (سمی) 6- سولفور هیدروژن SH₂ (سمی)

7- متان CH₄ 7- آب H₂O

خطرناکترین عنصر اکسیژن است که در مواد ناریه وجود دارد. عوارض آن شامل:

وقتی خون ما اکسیژن کافی نداشته باشد، در واقع دچار اختلالی هستیم که **هیپوکسمیا** نام دارد.

کاهش یا کمبود اکسیژن خون Hypoxemia.

انسان تا سه دقیقه بدون اکسیژن میمیرد.

# گازهای متصاعد شده از مواد ناریه (اکسیژن)

## ۱- ضعف یا سرگیجه

خیلی از افراد سرگیجه را برای لحظه‌ای کوتاه تجربه کرده‌اند. کسانی هستند که اکسیژن کافی در خون ندارند. عضله می‌تواند مدت محدودی سوخت را بدون اکسیژن بسوزاند، اما این روند به طور نامحدود دوام ندارد؛ کاهش سطح اکسیژن به صورت مزمن، باعث ضعف عضلانی می‌شود که این ضعف عضله معمولاً به تنهایی رخ نمی‌دهد و با تنگی نفس همراه است.

## ۲- خستگی

خستگی مزمن نشانه اصلی عدم دریافت اکسیژن مورد نیاز بدن از طریق خون است. احساس خستگی انواع مختلفی دارد، اما خستگی همراه با هیپوکسمیا مزمن و بی‌پایان است. افرادی که معمولاً احساس می‌کنند توان ندارند و به نظر می‌رسد خواب بیشتر هم کمکی به آن‌ها نمی‌کند. سریع‌تر از دیگران یا مداوم خسته شدن، علامت کاهش سطح اکسیژن خون است.

## ۳- سریع شدن ضربان قلب

تند شدن ضربان قلب نشان می‌دهد که قلب شما به سختی کار می‌کند تا اکسیژن را به تمام قسمت‌های بدن برساند، زیرا مقدار آن کافی نیست.

## ۴- تنگی نفس

کمبود اکسیژن به این معناست که شما در تنفس دچار مشکل هستید. هنگامی که در تنفس و دریافت اکسیژن مشکل دارید، خون هم اکسیژن کافی ندارد. افرادی که دچار کمبود اکسیژن خون هستند معمولاً تنگی نفس را گزارش می‌کنند، صرف نظر از اینکه فعالیت سنگین انجام داده باشند یا نه.

## ۵- سردرد و سردرگمی

سردرد به تنهایی نشانه کمبود اکسیژن در خون نیست اما با گیجی، سرگیجه و عدم هماهنگی، می‌تواند نشانه کاهش سطح اکسیژن باشد.

# 13- نقشه برداري كامل به صورت ادواري از محلهاي برداشت سنگ در معدن:

13-1- پياده كردن مختصات معدن: با نقشه برداري ميتوان اطلاعات لازم جهت تعيين موقعيت معدن، لايه بندي، گشايش و چگوني توسعه جبهه كاري را معين نمود.

## 13-2- مشكلات عدم رعايت:

- عدم اطلاع از احجام واقعي سنگ استخراجي و نسبت باطله برداري

## 13-3- پيشنهاد:

- طور مرتب از سينه كار نقشه برداري شود يا هر هفته يكبار .

# 14- ارتباط و تعامل بین تیم‌های طراح و

## اجرا در معادن:

روابط نزدیک بین پارامترهای مختلف و مؤثر در طراحی معدن و آتشکاری

14-1- مقدمه: فرآیند آتشکاری و انفجار در معادن بسیار پیچیده و دقیق می‌باشد. کوچکترین تغییر در یک پارامتر بقیه پارامترها نیز دستخوش تغییر میکند.

14-2- مشکلات عدم وجود تعامل بین تیم طراح و اجرا در معادن:


1- خردایش نامناسب سنگ (تولید سنگ نامناسب)

2- عدم اعتماد بین افراد

3- افزایش هزینه‌های تولید، حمل و بارگیری

4- از بین رفتن مصالح و مشکلات دیواره کاری

14-3- **پیشنهاد:** در زمان شروع، حین و بعد از انجام کار با هماهنگی رئیس کارگاه جلساتی برگزار و نتایج به دست آمده مورد بررسی، تحلیل و اجرا قرار گیرد.



**تصویر شماره 4-4 بررسی میدانی دیواره‌ی انفجاری**

**سینه کارهای انفجاری**

# - نحوه بررسی، تشخیص و تعیین کیفیت انفجار:

الف - قبل از نزدیک شدن به سینه کار

- 1- اگر صدای انفجار، بم باشد نشان دهنده یك انفجار خوب است.
- 2- اگر رنگ انفجار در معادن روباز، شیری باشد (بدون در نظر گرفتن جنس سنگ) نشان دهنده یك کیفیت خوب مواد و انفجار است.

ب- بعد از نزدیک شدن به سینه کار

وضعیت دیواره معدن پس از انفجار که در تصویر صفحه بعد نشان داده شده است.

- 1- اگر دیواره سینه کار انفجاری صاف بود انفجار مناسب است. (شکل- الف)
- 2- اگر وضعیت دمپ (جمع شدن) مصالح سنگی جلوی سینه کار و پرتاب آن، حداکثر تا 3 برابر بردن باشد انفجار مناسب است.

سینه کارهای انفجاری

- 3- عقب زدگی سینه کار نشانه ی اسپیسینگ کم می باشد. (شکل- ب)
- 4- بیرون زدگی سینه کار نشانه ی اسپیسینگ زیاد است. (شکل- ج)
- 5- وجود پاشنه در سینه کار نشانه ی بردن زیاد است.

• پیروز و موفق باشید  
• با تشکر از حسن توجه  
شما

• بهمن غلامپور